



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Кургане в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства гибели двух работников ЗАО «Курганспецарматура»

30 мая текущего года в городе Кургане на территории ЗАО «Курганспецарматура» при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной запорной арматуры диаметром около 80 см, произошел срыв крышки, находящейся под давлением, в результате которого погибли двое работников, проводивших данные испытания.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организована доследственная проверка, следователем осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин данного происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности на предприятии.

Следственный отдел по г. Курган

30 Мая 2017

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1131503>