



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Следственными органами устанавливаются обстоятельства инцидента, произошедшего на территории ООО «КурганПромМет»



Сегодня, 28 августа 2018 года около 14 часов 30 минут в следственный отдел по г.Курган поступило сообщение о гибели мужчины на территории предприятия «КурганПромМет» в г.Курган. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организовано проведение доследственной проверки.

По первоначальным данным, мужчина, 1981 г.р., работающий в должности газорезчика, путем газосварки начал демонтировать бочку (цистерну), в которой предположительно находился ГСМ, в результате чего произошел хлопок. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. В ходе проверки следствию предстоит установить основные причины и все обстоятельства произошедшего.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

28 Августа 2018

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1251266>