



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Кургане начата доследственная проверка по факту возгорания на Курганской ТЭЦ

Утром 21 октября 2011 года на площадке Курганской ТЭЦ при производстве плановых технических работ по обслуживанию открытой установки произошел взрыв. В результате возгорания двое сотрудников ТЭЦ были травмированы и доставлены в ожоговый центр Курганской областной больницы. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной возгорания стало разрушение керамического изолятора и падение провода, находящегося под высоким напряжением, произошедшее короткое замыкание.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба

21 Октября 2011

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/615032>